

WYMIENIONY ROZRZĄD oryginalny lakier, KAMERA,
udokumentowany przebieg,

35 999 PLN



Marka	Opel	Model	Crossland X
Typ nadwozia	SUV	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2020	Przebieg	112802
Kolor	Biały	Pojemność skokowa	1199
Moc	83	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła	Kraj pochodzenia	Włochy
Data pierwszej rejestracji	2020-10-30	Numer rejestracyjny pojazdu	BLM60945
Zarejestrowany w	Polska	Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak	Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

Interfejs Bluetooth	Radio	Zestaw głośnomówiący	Gniazdo USB
System nagłośnienia	Ekran dotykowy	Klimatyzacja manualna	Tapicerka materiałowa
Kierownica ze sterowaniem radia	Kierownica wielofunkcyjna	Elektryczne szyby przednie	Elektryczne szyby tylne
Tempomat	Lampy przednie w technologii LED	Kontrola odległości z przodu (przy par...	Kontrola odległości z tyłu (przy parko...
Kamera parkowania tył	Lusterka boczne ustawiane elektrycznie	Aktywny asystent zmiany pasa ruchu	Lane assist - kontrola zmiany pasa ruc...
Kontrola trakcji	Światła do jazdy dziennej diodowe LED	Elektroniczna kontrola ciśnienia w opo...	Wspomaganie kierownicy
Opony wielosezonowe	Asystent pasa ruchu	Poduszka powietrzna kierowcy	Poduszka powietrzna pasażera
Kurtyny powietrzne - przód	Boczne poduszki powietrzne - przód	Isofix (punkty mocowania fotelika dzie...	

ZAREJESTROWANY !!!
sprowadzony z Włoch - ZERO KOROZJI !!!
oryginalny lakier,
wszystkie szyby oryginalne,
udokumentowany przebieg,
wymieniony rozrząd,
wymieniony olej i filtry,
KLIMATYZACJA,
ABS,
kontrola trakcji,
czujniki parkowania przód i tył,
4 poduszki powietrzne + kurtyny boczne,
asystent pasa ruchu,
czujnik zmierzchu,
kamera cofania,
4 elektryczne szyby,
elektryczne lusterka,
LEDY,
centralny zamek,
czujniki ciśnienia w kołach,
zestaw głośnomówiący,
kierownica wielofunkcyjna,
tempomat
wyłączana poduszka pasażera,
ISOFIX,

możliwość kredytu, transportu, zostawienia auta w rozliczeniu,
więcej informacji telefonicznie,